

## รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างซ่อมแซมลิฟท์ของโรงพยาบาลระนอง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ลิฟท์ได้รับการดูแลเชิงป้องกันตามมาตรฐาน

### ๑. รายการจ้างซ่อมแซมลิฟท์ ประกอบด้วย

- ๑.๑ จ้างซ่อมแซมลิฟท์ (ตึก ๑๑๔ เตียง) สำหรับลิฟท์หมายเลข ๑
- ๑.๒ จ้างซ่อมแซมลิฟท์ (ตึก ๑๑๔ เตียง) สำหรับลิฟท์หมายเลข ๒
- ๑.๓ จ้างซ่อมแซมลิฟท์ (ตึก ๖๐ เตียง) สำหรับลิฟท์หมายเลข ๑
- ๑.๔ จ้างซ่อมแซมลิฟท์ (ตึก ๖๐ เตียง) สำหรับลิฟท์หมายเลข ๒

### ๒. รายการซ่อมแซมลิฟท์

#### ๒.๑ รายการซ่อมแซมลิฟท์ (ตึก ๑๑๔ เตียง) สำหรับลิฟท์หมายเลข ๑

- ๒.๑.๑ KE๒๐๐B๘๕๑G๐๑ LIMIT SWITCH
- ๒.๑.๒ YA๐๙๘C๑๑๘G๐๑ RUBBER DOOR SHOES
- ๒.๑.๓ YE๖๐๑C๗๔๒-๑๐ INDICATER PLATE FOR MTB
- ๒.๑.๔ X๖๐DA-๐๓ FUSE WITH GLASS ๑๐A.BIG
- ๒.๑.๕ LX๖๒SF-๑๖๐ MAGNETIC CONTACTOR SD-N๒๑ DC๑๒๕V
- ๒.๑.๖ LX๖๒SF-๑๖๕ MAGNETIC CONTACTOR SD-N๓๕ DC๑๒๕V
- ๒.๑.๗ SNL๒๘๓-๙ สายพาน S๘M ๓๒๐๐ ๑๕๐ หน้ากว้าง ๑๕ mm.
- ๒.๑.๘ YA๐๑๖B๔๖๔-๑๕ MAIN SHEAVE (๖๒๐DHC. ๑๒x๖)
- ๒.๑.๙ X๑๓๕V๑๒EP HOISTING ROPE. SIZE ๑๒ MM.
- ๒.๑.๑๐ X๑๓๕K๐๖SP GOVERNOR ROPE (EVR ๖ x S (๑๙) SIZE ๖ SQ.MM)
- ๒.๑.๑๑ ซ่อมเปลี่ยนลูกปืนชุดลูกถ่วง GOV
- ๒.๑.๑๒ OVERHAUL TRACTION MACHINE TYPE EM-๒๔๓๐
  - เปลี่ยนยางกันน้ำมัน (OIL SEAL)
  - เปลี่ยนลูกปืนของชุดเกียร์
  - เปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์
  - ล้างทำความสะอาดชุดเกียร์
  - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์

.....นางนฤมล กุลสวัสดิ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานกรรมการ
.....นางเพชรดา พัฒนทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
.....นายอัครเดช น้อยทรง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
.....นายเฉลียว น้อยราช	ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	กรรมการ
.....นายทรงพล วรบุตร	นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน	กรรมการ
		และเลขานุการ

๒.๒ รายการซ่อมแซมลิฟท์ (ตึก ๑๑๔ เตี้ยง) สำหรับลิฟท์หมายเลข ๒

- ๒.๒.๑ YA๐๑๖B๔๖๔-๑๕ MAIN SHEAVE (๖๒๐DHC. ๑๒ x ๖)  
 ๒.๒.๒ X๑๓๕V๑๒EP HOISTING ROPE SIZE ๑๒ MM.  
 ๒.๒.๓ X๑๓๕K๐๖SP GOVERNOR ROPE (EVR ๖ x S (๑๙) SIZE ๖ SQ.MM)  
 ๒.๒.๔ ซ่อมเปลี่ยนลูกปืนชุดลูกถ่วง GOV

๒.๓ รายการซ่อมแซมลิฟท์ (ตึก ๖๐ เตี้ยง) สำหรับลิฟท์หมายเลข ๑

- ๒.๓.๑ KE๒๐๐B๘๕๑G๐๑ LIMIT SWITCH  
 ๒.๓.๒ YA๐๙๘C๑๑๘G๐๑ RUBBER DOOR SHOES  
 ๒.๓.๓ YE๖๐๑C๗๔๑-๐๑ BUTTON CAP GPS-I  
 ๒.๓.๔ LX๖๒SF-๑๖๐ MAGNETIC CONTACTOR SD-N๒๑ DC๑๒๕V  
 ๒.๓.๕ LX๖๒SF-๑๖๕ MAGNETIC CONTACTOR SD-N๓๕ DC๑๒๕V  
 ๒.๓.๖ SNL๒๘๓-๙ สายพาน S๘M ๓๒๐๐ ๑๕๐ หน้ากว้าง ๑๕ mm.  
 ๒.๓.๗ YA๐๑๖B๔๖๔-๑๕ MAIN SHEAVE (๖๒๐DHC. ๑๒x๖)  
 ๒.๓.๘ X๑๓๕V๑๒EP HOISTING ROPE SIZE ๑๒ MM.  
 ๒.๓.๙ X๑๓๕K๐๖SP GOVERNOR ROPE (EVR ๖ x S (๑๙) SIZE ๖ SQ.MM)  
 ๒.๓.๑๐ ซ่อมเปลี่ยนลูกปืนชุดลูกถ่วง GOV

๒.๔ รายการซ่อมแซมลิฟท์ (ตึก ๖๐ เตี้ยง) สำหรับลิฟท์หมายเลข ๒

- ๒.๔.๑ KE๒๐๐B๘๕๑G๐๑ LIMIT SWITCH  
 ๒.๔.๒ YA๐๙๘C๑๑๘G๐๑ RUBBER DOOR SHOES  
 ๒.๔.๓ YE๖๐๑C๗๔๑-๐๑ BUTTON CAP GPS-I  
 ๒.๔.๔ LX๖๒SF-๑๖๐ MAGNETIC CONTACTOR SD-N๒๑ DC๑๒๕V  
 ๒.๔.๕ LX๖๒SF-๑๖๕ MAGNETIC CONTACTOR SD-N๓๕ DC๑๒๕V  
 ๒.๔.๖ SNL๒๘๓-๙ สายพาน S๘M ๓๒๐๐ ๑๕๐ หน้ากว้าง ๑๕ mm.  
 ๒.๔.๗ YA๐๑๖B๔๖๔-๑๕ MAIN SHEAVE (๖๒๐DHC. ๑๒x๖)  
 ๒.๔.๘ X๑๓๕V๑๒EP HOISTING ROPE SIZE ๑๒ MM.  
 ๒.๔.๙ X๑๓๕K๐๖SP GOVERNOR ROPE (EVR ๖ x S (๑๙) SIZE ๖ SQ.MM)  
 ๒.๔.๑๐ ซ่อมเปลี่ยนลูกปืนชุดลูกถ่วง GOV

.....นางนฤมล กุลสวัสดิ์	.....ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ	.....ประธานกรรมการ
.....นางเพชรดา พัฒนทอง	.....พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	.....กรรมการ
.....นายอัครเดช น้อยทรง	.....เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	.....กรรมการ
.....นายเฉลียว น้อยราช	.....ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	.....กรรมการ
.....นายทรงพล วรบุตร	.....นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน	.....กรรมการ
		.....และเลขานุการ